

Picamoixons finalitza les obres de reparació de l'església parroquial

Existien patologies i deficiències puntals que afectaven a l'estructura de l'edifici i la torre del campanar



Imatge de l'església de Picamoixons | Cedida

Finalitzen les obres de **reparació de la coberta de l'església de Sant Salvador de Picamoixons**. Una inspecció de la coberta principal, encarregada per la parròquia, va posar de manifest l'existència de **patologies i deficiències** puntals que afectaven a l'estructura de l'edifici i, entre d'altres, a la torre del campanar.

D'acord amb el projecte redactat per Soffitto Arquitectura els treballs han consistit, primer, en la substitució i reparació de les bigues de fusta que es trobaven en mal estat i s'ha aprofitat per aplicar un **tractament curatiu a la totalitat dels elements de fusta del campanar**. Després s'ha fet un repàs general de les teulades i s'han substituït puntualment les teules trencades i les llates que presentaven mal estat. Finalment s'ha restaurat la porta principal d'accés a l'església.

Un edifici de 1902

L'església de Sant Salvador de Picamoixons és un edifici catalogat com a BCIL de principis del segle XX que segueix la línia historicista de l'arquitecte diocesà **Ramón Salas i Ricomà**. L'any 1902 es col·locà la primera pedra del temple i el 1904 finalitzaven els treballs de construcció del temple. Uns anys més tard, l'arquitecte Francesc Villar i Carmona, el mateix que dissenyà el campanar de la veïna localitat de Valls, hi projectà el campanar.

El projecte ha comptat amb el **suport econòmic de la Diputació de Tarragona**, la EMD de Picamoixons i el propi Arquebisbat. Amb aquesta actuació queda consolidat estructuralment el temple i es preserven així els valors històrics i culturals d'un edifici singular.